

Skov- og Naturstyrelsen
Haraldsgade 53
2100 København Ø

HOFFMANN A/S
Edwin Rahrs Vej 88
DK-8220 Brabrand
Tlf. +45 8747 4747
Fax +45 8747 4787
vest@hoffmann.dk
www.hoffmann.dk
CVR nr. 63030228

Att.: Else Marie Stamphøj

8. oktober 2008

Vedr.: Politianmeldelse af udlagte sten i forbindelse med projekt Blue Reef på Læsø Trindel.

Vi vil hermed gerne redegøre for hændelsesforløbet for ovennævnte episode, jfr. vores byggepladsdagbog.

18. juli 2008: Entreprenørskibet M/S Peter Madsen meddeler til Michael Gertz, Hoffmann A/S at et fartøj er gået på grund ved Læsø Trindel.

Dette meddeles straks til Jens Skovsgaard, Niras som melder videre til Farvandsvæsenet.

19. juli: JOS ringer til MIG og fortæller at Farvandsvæsenet udtaler, at det er folks egen pligt at holde sig opdateret omkring afmærkninger.

28. juli: Farvandsvæsenet v. Visti Iversen ringer til MIG og siger, at vi lægger sten uden for vores arbejdsområde. Det mener vi ikke er tilfældet og kontakter straks JOS for orientering. MIG sender yderligere de koordinater vi har stående på vores tegninger over arbejdsområdet til JOS.

29. juli: Farvandsvæsenet v. Visti Iversen ringer til MIG og fortæller at vi arbejder inden for det oplyste arbejdsområde, men at Farvandsvæsenet har udlagt arbejdsområdeafmærkningen forkert. Samtidig bliver vi bedt om at flytte arbejdsområdeafmærkningen til de korrekte positioner, hvilket vi gør i regning, med entreprenørskibet M/S Peter Madsen.

30. juli: Arbejdsområdeafmærkningen flyttes med M/S Peter Madsen til de korrekte positioner. Kaptajn Jens Petersen informer os om, at der ikke er blevet lagt sten ud udenfor arbejdsområdeafmærkningen, hverken før eller efter afmærkningen er blevet flyttet.

Før denne episode, har vi kontaktet JOS enkelte gange omkring afmærkning, da vi har set flere fartøjer sejle igennem arbejdsområdet. Her har vi fået at vide at afmærkningen er som den skal være og at folk selv skal holde sig opdateret omkring ændringer i afmærkninger mv..

Vi vil i denne forbindelse bekræfte at der på intet tidspunkt er smidt eller tabt sten udenfor det arbejdsområde, der er angivet i Blue Reef Projektet. Hverken under løsningen af vores stenpram eller da stenprammen rev sig løs og sad fast i et søkabel øst for Læsø.

Såfremt det er nødvendigt, står Michael Gertz gerne til rådighed ved eventuelle spørgsmål eller andet.

Med venlig hilsen
HOFFMANN A/S



Peter Quist
Sektionsleder
Dir.:60124774
E-Mail: pq@hoffmann.dk



Michael Gertz
Byggeleder
Dir.:60124856
E-Mail: mig@hoffmann.dk