

Klitsynsrapport 2024

Lemvig Kommune

Den 17. juni 2024 blev der afholdt klitsyn på den del af Vestkysten, der ligger i Lemvig Kommune.

I klitsynet deltog:

Fra Lemvig Kommune:	Formand for Teknik- og Miljø Steffen Husted Damsgaard Park- og vejchef Kim Verner Pedersen
Fra Kystdirektoratet (KDI):	Fuldmægtig Lea Bank Stigsen Fuldmægtig Niclas Krogh Brandt Projektleder Michael Chr. Trolle Rasmussen Entreprenør Kurt Maarupgaard
Fra Naturstyrelsen (NST):	Klitfoged Ole Nees Skovarbejder Jakob Rolighed Skovfoged Jens Henrik Jakobsen (referent)

Synsrapport

Generelt for den strækning af Vestkysten hvor Naturstyrelsen - Vestjylland er ansvarlig for sandflugtsdæmpningen - fra Thyborøn i nord til Sidselbjerg Strand i syd:

Det generelle indtryk af klitterne, på hele strækningen, var positiv. Der har dog, i den forgangne efterårs-/vinterperiode, været en del blæsende perioder med høj vandstand. Det har lokalt medført erosion i klitterne, men ikke noget der har givet anledning til bekymring.

Strækningen vil blive gennemgået for skar m.v., der vil kunne give anledning til problematisk sandflugt.

I de enkelte kommuner bidrages med 1/6 af Naturstyrelsens udgifter til sandflugtsdæmpning. Beløbet opkræves året efter arbejdet er udført.

Budgetlægning er vanskelig, da der året igennem prioriteres løbende og iværksættes sandflugtsarbejder, hvor behovet er størst.

Klitsynet i Lemvig Kommune

Klitsynet startede, også i år, på Nordre Thorsminde Tange ved C 171. Her så alt fint ud.

Ved Høfde Q så alt også fint ud. Der var stadig meget sand på stranden fra sandfodringen fra 2021, og stranden var bred.

I Fjaltring Ferieby så alt fint ud. Ejerne af Løkkevej 52 og 53 stødte til klitsynet, og udtrykte bekymring for sandflugt fra Hallus-grunden (Løkkevej 54), når det gamle hus skulle rives ned og et nyt hus bygges. Ejere af Løkkevej 54 skal dæmpe blottede sandflader i forbindelse med byggeprojektet.

Ved Vejlbj Klit (C 192) så alt fint ud – bl.a. var der et godt lag halm på stien fra p-pladsen til havet.

Jens Balle (Nautilusvej 14) stødte til klitsynet. Her kunne det konstateres, at den bom, der tidligere er talt om, nu er fjernet, så der er fri adgang for redningskøretøjer m.v. til stranden.

Der er stadig udfordringer med sandflugt ved den befæstede sti, og det gav anledning om en snak om skiltning og generel adgang til klitfredede arealer. Det blev aftalt at "sandfanget" længst mod vest justeres, så det effekten forbedres.

Ved Flyvholm (C214) havde Ole Nees fået en henvendelse om trappen fra p-pladsen, hvor stien til stranden starter. Trappen vurderes umiddelbart OK, men udviklingen følges.

Klitterne på Harboøre Tange – fra Harboøre til Thyborøn - var i fin form – og et stop ved Høfde 42 bekræftede det indtryk. Alt ser fint ud på østsiden – og klitterne var grønne.

Ingen yderligere bemærkninger.

Jens Henrik Jakobsen
skovfoged